

OSP ONCOL. GIOVANNI PAOLO II
VIA AMENDOLA 209
70100 BARI

Rif. Chiamata 28578634
Tecnico RICCARDO LASCIAARREA
Inizio Intervento 26.10.2012
Fine Intervento 26.10.2012

Apparecchiatura 45515144
Descrizione Achieva 1.5T
Numero di serie 32104
Nr. Configurazione IT78514105

	Risultato	Minimo	Massimo
Sys Type 781296 - Achieva 1.5T Numero di serie 32104			
Centralina Monitoraggio Ossigeno per RM			
Infor. sulla Centralina 1st result OK			
Modello della Centralina	CP4-Plus-RM		
Numero di Serie della Centralina	A8866		
Tipo e S/N del Sensore	KE25 081201		
Data Attivazione del Sensore	29.10.2009		
Rifer. per la Calibrazione 1st result OK			
Bombola Campione N2 - Lotto n°	02/230512		
Bombola Campione O2 18% - Lotto n°	02/260412		
Bombola Campione O2 19% - Lotto n°	02/260412		
Lettura Display ad Aria Libera	20,9	20,6	21,2
Rifer. degli Allarmi 1st result OK			
Test Attivazione Aut. Ventilatore Emerg.	PASS		
Livello di Allarme 1	19,0	18,8	20,5
Livello di Allarme 2	18,0	18,0	19,5
Livello di Allarme 3	23,0	22,7	23,3

	Risultato	Minimo	Massimo
Sys Type 781391 - Options R2 / R12 Numero di serie 2855			
FINAL CHECK AFTER REPAIR			
System Check After Repair 1st result OK			
Visual Check:	PASS		
Functional Check:	PASS		
Periodic Image Quality Test (PIQT)	PASS		

Strumenti

ID. Materiale	Numero di serie	Descrizione	Scadenza Calibrazione
TC091-02	79590305	MULTIMETER FLUKE 177	19.06.2014